



IMG_2741 - ogólny widok termosu



IMG_2664 - ogólny widok termosu



IMG_2657 - ogólny widok termosu



IMG_2661 - ogólny widok termosu



IMG_2655 - widok panelu sterującego



IMG_2656 - widok tablicy znamionowej



IMG_2655 - widok wnętrza kapsuły



IMG_2651 - widok wnętrza kapsuły



IMG_2729 - wnętrze zbiornika skrapiaczki



IMG_2690 - silnik spalinowy z osprzętem



IMG_2710 - silnik spalinowy z osprzętem



IMG_2710 - silnik spalinowy z osprzętem



IMG_2727 - silnik i osprzet hydrauliczny




IMG_2692 - osprzet hydrauliczny



IMG_2749 - osprzet hydrauliczny



IMG_2753 - wskaźnik temperatury



IMG_2815 - osprzet hydrauliczny



IMG_2679 - stan częściowego odchylenia kapsuły



IMG_2678 - stan częściowego odchylenia kapsuły




IMG_2660 - stan otwarcia klap wjazdu zasypowego



IMG_2685



IMG_2688



IMG_2689